

灯油などの油の流出事故にご注意ください！！

○灯油タンクなど貯油施設を確認しましょう。

次のような事故が発生しています。

- 除雪の落雪がタンクに当たって損傷・転倒して漏油
- タンクからの送油管が巻き付け、屈曲して漏油
- 草刈り中に誤って送油管を損傷させて漏油 など

事故を予防することが大切です！

- タンクが傾いたり、配管に亀裂がないか確認する。
 - 雪や氷が落ちるおそれがある場所には目印を付ける。
 - 草刈り時は事前に配管の位置などを確認する。
-

○燃料の消費量を確認しましょう。

日頃のチェックが重要です。

- 最近の油の消費量が多い？
- 燃料の請求料金が安い？（いつもより給油量が多い？）
- 給油後は使用していないのに少しずつ減っている？

※油量を目視または、バルブの閉め忘れや緩みにも注意。

○流出事故を防止しましょう。

新たな流出を防止して通報を！

- バルブを閉めるなど、漏洩を止めましょう。
 - 地中に達するまたは敷地外への流出は止めましょう。
 - 関係機関へご連絡をお願いします。
-

○事故時または油の流出を発見した場合は？

南幌町役場 住民課環境交通係

TEL:011-398-7047

※役場、消防署へのご連絡をお願いします。

○油が流出するとどうなる？

自然環境に悪影響を与え、また、原状回復費用が生じます。

- 油の回収や汚染土壌の処理に費用が必要となります。
- 川や海の生物が死んでしまうことがあります。
- 川や地下水が汚染され、飲用水の水源に適さなくなる場合があります。
- 田畑に汚染した水が入り、作物に被害が生じる場合があります。