

## 平成28年度 橋梁点検結果（南幌町）

橋梁名（フリカナ）		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県名	市町村名	判定区分
1	幌向幹線橋 <small>ホロムイカンセンバシ</small>	南8線	1996	10.06	8.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
2	運河12線橋 <small>ウンガ12センバシ</small>	南12線	1988	14.46	5.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
3	神社橋 <small>ジンジャバシ</small>	南14線	1998	17.20	18.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
4	細川橋 <small>ホソカワバシ</small>	南18線	不明	5.55	6.50	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
5	第5西20号橋 <small>ダイ5ニシ20ゴウバシ</small>	南18線	不明	7.40	6.50	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
6	水揚橋 <small>ミズアゲバシ</small>	運河線	1991	13.52	4.50	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
7	みどり野橋 <small>ミドリノバシ</small>	北町幹線	1985	16.65	11.20	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
8	第1広域橋 <small>ダイ1コウイクバシ</small>	広域新道	1986	8.47	8.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
9	第2広域橋 <small>ダイ2コウイクバシ</small>	広域新道	1987	13.05	8.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
10	第2みどり野橋 <small>ダイ2ミドリノバシ</small>	緑町第1幹線	1992	16.46	12.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
11	第3みどり野橋 <small>ダイ3ミドリノバシ</small>	緑町第5幹線	1993	16.46	12.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
12	第4みどり野橋 <small>ダイ4ミドリノバシ</small>	東町幹線	1993	14.96	12.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ
13	第5みどり野橋 <small>ダイ5ミドリノバシ</small>	東町幹線	1993	12.26	12.00	南幌町	北海道	南幌町	Ⅱ

### \* 判定区分

Ⅰ：健全（道路橋の機能に支障が生じていない状態）

Ⅱ：予防保全段階（道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）

Ⅲ：早期措置段階（道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態）

Ⅳ：早期措置段階（道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態）